



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Název projektu:

„Zlepšení strategického plánování a profesionalizace
veřejné správy v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“

Reg. č.:

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007447

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Pasport hřbitova, Cotkyně 2019

Zakázka č. : OB-0511/2019



Vypracovala: Vymětalíková Šárka, Mgr.

Datum: 5. 3. 2020



MDP GEO, s.r.o.
Masarykova 202
763 26 Luhačovice

tel.: +420 577 131 000
fax: +420 577 131 277
GSM : +420 608 866 306

IČO 25 58 83 03,
DIČ CZ 25 58 83 03
číslo účtu: QTIBANK a.s. 5003881002 / 2600



1. Souhrnné údaje

Název zakázky:	Pasport hřbitova, Cotkyně 2019
Typ zakázky:	Pasport majetku
Číslo zakázky:	OB-0511/2019
Datum:	17. 2. 2020
Objednal:	Obec Cotkyně
Kraj:	Pardubický
Rozsah prací:	Hřbitov Cotkyně
Souřadnicový systém:	S-JTSK

2. Použité podklady

- Katastrální mapa
- Původní mapa hřbitova
- Smlouvy a hřbitovní knihy
- Ortofoto

3. Postup zpracování

3.1. Úvod

Pasport hřbitova je důležitou součástí evidence související s provozováním pohřebiště vedené podle zákona o pohřebnictví (256/2001). Předmětem díla je tvorba a dodávka pasportu hřbitova pro obec Cotkyně.

3.2. Použitý software

Při zpracování předmětu díla byl použit software:

- Geoslam,
- ArcGIS,
- kancelářský balík Microsoft Office.

3.3. Předmět díla byl koncipován do šesti etap:

- 1) přípravné práce v kanceláři,
- 2) terénní průzkum, zaměření hřbitova pomocí laserového skeneru,
- 3) zpracování zaměření hřbitova,
- 4) naplnění datové základny pasportu hřbitova,

- 5) analýza současného stavu hřbitova a smluv,
- 6) kontrola, tiskové výstupy a dodávka dat.

4. Současný stav hřbitova

Areál hřbitova v obci Cotkytle se rozprostírá na ploše 2 081 m² s celkovým počtem 206 hrobových míst. Hřbitov je ohraničen zdí, vchod se nachází na severní straně hřbitova. V této části hřbitova se také nachází zdroj vody, informační tabule a místo určené pro odkládání odpadu, které je umístěno před vstupní bránou na hřbitov.

5. Plán investičních potřeb

V budoucnosti doporučujeme rekonstruovat budovu nacházející se při vstupu na hřbitov, především v průchodu této budovy jsou popraskané zdi a opadající omítka. Současně s rekonstrukcí budovy doporučujeme opravit i vstupní bránu. Vzhledem k absenci zpevněných ploch také navrhujeme vybudovat chodník vedoucí od vstupní budovy na jižní stranu hřbitova. Dále doporučujeme vyměnit lampu ve špatném stavu, která se nachází uprostřed hřbitova. Stožár lampy má poškozený nátěr a svítidlo je starého typu, které lze jej vyměnit za úpornější svítidlo.

6. Výsledky zpracování

Celkem pasportizováno:

• Hrobová místa	206
• z toho volných	36
• Pohřbení	510
• Smlouvy	173

7. Obsah výsledného elaborátu

- Technická zpráva ve formátu A4
- Tištěná mapa pasportu hřbitova ve formátu A1, měřítko 1 : 90
- Výtisk tabulkové části pasportu ve formátu A3
- Digitální data na CD