



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

www.mdpggeo.cz

Název projektu:

„Zlepšení strategického plánování a profesionalizace
veřejné správy v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“

Reg. č.:

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007447

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Pasport hřbitova, Mezilesí 2019

Zakázka č. : OB-0511/2019



Vypracovala: Vymětalíková Šárka, Mgr.

Datum: 5. 3. 2020



MDP GEO, s.r.o.
Masarykova 202
763 26 Luhačovice

tel.: +420 577 131 000
fax: +420 577 131 277
GSM : +420 608 866 306

IČO 25 58 83 03,
DIČ CZ 25 58 83 03
číslo účtu: QTIBANK a.s. 5003881002 / 2600



1. Souhrnné údaje

Název zakázky:	Pasport hřbitova, Mezilesí 2019
Typ zakázky:	Pasport majetku
Číslo zakázky:	OB-0511/2019
Datum:	17. 2. 2020
Objednal:	Obec Cotkytle
Kraj:	Pardubický
Rozsah prací:	Hřbitov Mezilesí
Souřadnicový systém:	S-JTSK

2. Použité podklady

- Katastrální mapa
- Původní mapa hřbitova
- Smlouvy a hřbitovní knihy
- Ortofoto

3. Postup zpracování

3.1. Úvod

Pasport hřbitova je důležitou součástí evidence související s provozováním pohřebiště vedené podle zákona o pohřebnictví (256/2001). Předmětem díla je tvorba a dodávka pasportu hřbitova pro obec Cotkytle.

3.2. Použitý software

Při zpracování předmětu díla byl použit software:

- Geoslam,
- ArcGIS,
- kancelářský balík Microsoft Office.

3.3. Předmět díla byl koncipován do šesti etap:

- 1) přípravné práce v kanceláři,
- 2) terénní průzkum, zaměření hřbitova pomocí laserového skeneru,
- 3) zpracování zaměření hřbitova,
- 4) naplnění datové základny pasportu hřbitova,
- 5) analýza současného stavu hřbitova a smluv,

- 6) kontrola, tiskové výstupy a dodávka dat.

4. Současný stav hřbitova

Areál hřbitova v místní části Mezilesí se rozprostírá na ploše 814 m² s celkovým počtem 29 hrobových míst. Hřbitov je ohraničen zdí, vchod se nachází na východní straně hřbitova, vedle kterého je umístěna nádoba pro odkládání odpadů.

5. Plán investičních potřeb

V budoucnosti doporučujeme rekonstruovat hřbitovní zeď, která se na některých místech rozpadá. Dále doporučujeme hřbitov vybavit zdrojem vody a informační tabulí. Vzhledem k absenci chodníků navrhujeme vybudovat chodník ze zámkové dlažby nebo z dlažebních kostek vedoucí od brány k památníku nacházející se naproti. V areálu hřbitova také chybí sadové osvětlení či lavička. Mnoho hrobů je ve špatném stavu s přerostlou zelení, pouze u jednoho hrobu byla zaznamenána platná nájemní smlouva, proto doporučujeme ověřit nájem hrobových míst a uvést volná hrobová místa do lepšího stavu.

6. Výsledky zpracování

Celkem pasportizováno:

- | | |
|------------------|-----------|
| • Hrobová místa | 29 |
| • z toho volných | 28 |
| • Pohřbení | 47 |
| • Smlouvy | 1 |

7. Obsah výsledného elaborátu

- Technická zpráva ve formátu A4
- Tištěná mapa pasportu hřbitova ve formátu A1, měřítko 1 : 60
- Výtisk tabulkové části pasportu ve formátu A3
- Digitální data na CD